


Actividad

Operación de unidad BPC-42020

¿Qué sucedió?

Durante operación de la unidad BPC-42020 sucede fuga de aceite lubricante por tubing en la parte trasera del motor de la unidad.



¿Qué ocasionó?

Salida de operación de la máquina, fuga de aproximadamente 2 galones de aceite lubricante quedando contenidos en el Skit de la unidad sin generar afectación al ambiente.

ALERTA No. 103

CUÁNDO: OCTUBRE 29 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA
PUBLICADO: NOVIEMBRE 01 de 2017

Precauciones

-  Incluir una rutina de inspección especial a tubing y mangueras para validar su vida útil.
-  Asegurar la disposición de equipo de manejo ambiental en el área de unidades principales.
-  Reportar cualquier anomalía al área de operaciones que se presente en los equipos para así tomar acción inmediata por parte de mantenimiento.
-  Ejecutar y Asegurar con rigor el cumplimiento del Plan de Mantenimiento establecido



OCENSA