


## Actividad

Amarre de embarcaciones a la TLU2

## ¿Qué sucedió?

Durante la inspección de buceo a la monoboya (TLU-2) se evidencia una rotura de la estructura del faldín que protege el casco de la monoboya.



## ¿Qué ocasionó?

Daños en faldin protector de la TLU2, anomalía de 40 cms de largo por 5 cms de ancho aproximadamente..

ALERTA  
No. 110

CUÁNDO: Noviembre 20 de 2017  
DÓNDE: Terminal Coveñas  
PUBLICADO: Noviembre 27 de 2017

## Precauciones

- ✓ Ejecutar el acercamiento de las embarcaciones remolcadores a la TLU2 con mínima velocidad.
- ✓ Evaluar peligros de la actividad de forma permanente, en especial cuando se presenten condiciones meteo-marinas adversas o cambiantes.
- ✓ Reportar inmediatamente a OCENSA cualquier situación que genere daños o afectación real o potencial a la propiedad.
- ✓ No realizar la actividad ante condiciones adversas, PARE, PIENSE, REPIENSE Y ACTUE.



OCENSA