



# Alerta HSE

AMBIENTE

## Actividad

Esquema de bombeo en directo desde la estación Cusiana a succión de bombas booster en la estación El Porvenir.

## ¿Qué sucedió?

Durante rutina de ronda operativa se evidencia humedecimiento de crudo sobre la línea del cabezal de succión de bombas booster proveniente del vástago de una válvula de 2"x150



## + ¿Qué ocasionó?

Mancha de crudo sobre la tubería de proceso y soporte de concreto por impregnación.

ALERTA  
No. 117

CUÁNDO: DICIEMBRE 17 DE 2017  
DÓNDE: PLANTA PORVENIR  
PUBLICADO: DICIEMBRE 21 DE 2017

## Precauciones:

- ✓ Validar la estrategia de mantenimiento en válvulas manuales.
- ✓ Asegurar que dentro de las rondas estructuradas se realice la inspección constante a la operación, equipos y sistemas.
- ✓ Reportar inmediatamente a OCENSA cualquier situación que genere daños o afectación real o potencial a la propiedad.
- ✓ Evitar variaciones de presión en los sistemas que puedan afectar la integridad de equipos y válvulas.
- ✓ Validar la funcionalidad de válvulas existentes en el sistema que no cumplen ninguna labor.



OCENSA