

Precauciones

Actividad

Descargue crudo de carro tanque en bahía #3

¿Qué sucedió?

Durante proceso de descargue de crudo mezcla por la bahía # 3 se presenta fuga de producto por el cuerpo de la válvula, por posible falla de integridad de la válvula.



¿Qué ocasionó?

Derrame de crudo de aproximadamente 6 bls los cuales quedan contenidos en el cárcamo del descargadero, los cuales fueron direccionados a tanque sumidero.



Solicitar certificados de pruebas de integridad a las válvulas y carro tanques previo descargue.



Realizar inspección visual a las válvulas y ante cualquier defecto identificado suspender el conexionado y reportar al operador.



Frente a cualquier goteo en el proceso de descargue suspender la actividad e informar al operador.



Solicitar a los remitentes que las válvulas instaladas en los carro tanques cumplan con las especificaciones para manejo de hidrocarburos.

