

Precauciones

Actividad

Paso de diésel a crudo combustible en unidades principales al arrancar

¿Qué sucedió?

Durante la transferencia de forma sincrónica de diésel a crudo en las unidades principales se presenta falla en la válvula de 3 vías.



¿Qué ocasionó?

Contaminación de producto y aumento de nivel en el TX-5230



Revisar todas las válvulas de 3 vías de retorno de combustible de las unidades principales



Asegurar la confiabilidad del radar de tanque para asegurar que efectivamente el tanque subió y evidenciar la afectación oportunamente



Sacar de línea la unidad que no haga el cambio de producto combustible en forma sincrónica, para evitar una posible contaminación.

