



Alerta HSE

ACTIVOS / PROCESOS

Actividad

Conducción de camioneta doble cabina con platón.

¿Qué sucedió?

Al maniobrar el vehículo en reversa para dar paso a un camión de un tercero de la región, se desliza por el mal estado de la vía; ocasionando que golpeará la parte trasera de la camioneta (compuerta del platón) contra un paral de madera oculto en la maleza en orilla de la vía.



¿Qué ocasionó?

Se presentaron daños menores en la compuerta trasera del platón del vehículo. No se presentaron daños personales.

ALERTA
No 46

CUÁNDO: JUNIO 27 DEL 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CHIQUILLO
PUBLICADO: JULIO 03 DE 2017

Precauciones

- ✓ No caer en el exceso de confianza de la funcionalidad de las alarmas sonoras de reversa.
- ✓ Mantener siempre una actitud defensiva frente al volante, con el fin de poder identificar con antelación peligros inesperados.
- ✓ Mantener actitud preventiva, identificando riesgos potenciales al conducir.
- ✓ Al realizar maniobras delicadas, verifique su entorno y tome medidas de control, pida soporte.



OCENSA