

Actividad

Izaje de aire acondicionado.

¿Qué sucedió?

Utilizando una retroexcavadora se realiza izaje de aire acondicionado, cuando la carga estaba a un metro de altura aproximadamente, la eslinga se desliza de un punto de sujeción y la carga se ladea golpeando el marco del vidrio panorámico de la retroexcavadora.







¿Qué ocasionó?

Rotura del vidrio panorámico de la retroexcavadora y daños menores al aire acondicionado. No se presentó afectación a personas.

ALERTA
No 54

CUÁNDO: JUNIO 30 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN LA
GRANJITA
PUBLICADO: JULIO 07 de 2017

Precauciones

-  Establecer el equipo apropiado para el adecuado manejo de la carga.
-  Asegurar el cumplimiento de procedimientos y controles establecidos en los ART, durante los izajes.
-  Identificar puntos seguros de anclajes para los aparejos durante el izajes de cargas.
-  Asegurar la pre inspección de los aparejos antes de usarlos y ajustados acorde a la labor



OCENSA