

Actividad

Operación normal motor MPD - 42010

¿Qué sucedió?

Unidad en operación normal presenta ruido fuerte y genera humareda en la caja de filtros succión del turbo izquierdo de la unidad 42010



¿Qué ocasionó?

Parada de la unidad con afectación a la operación

ALERTA
No 67

CUÁNDO: JULIO 24 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN MIRAFLORES
PUBLICADO: JULIO 26 DE 2017

Precauciones



Verificar el plan de reparación de turbo cargadores ya que venia para operar 8000 horas y solo trabajo 2202 horas.



Realizar rondas operativas en los equipos para minimizar eventos mayores en los activos en operación.



Validar las condiciones de operación del sistema de bombeo para que se mantengan estables las variables operativas del oleoducto y no se generen condiciones anormales en al operación de los equipos del sistema de bombeo.



OCENSA