



Alerta HSE

A M B I E N T E

ALERTA
No 81

CUÁNDO: AGOSTO 14 DE 2017
DÓNDE: PLM SECTOR SUR PK 202+950
PUBLICADO: AGOSTO 28 DE 2017

Precauciones

Actividad

Operación de retro excavadora Komatsu PC200

¿Qué sucedió?

Operador de retroexcavadora después de realizar el descargue del balde y el martillo hidráulico parquea y apaga la máquina; trabajador-obrero al transitar cerca a la retroexcavadora observa goteo de ACPM e informa al Inspector Civil quien evidencia fisura del tubo de circulación y alimentación de combustible.



¿Qué ocasionó?

Derrame de combustible de aproximadamente 0,5 galones de combustible y limpieza de 0,4 metros cúbicos de superficie.



Se debe tener rigurosidad en la ejecución de los pre operacionales de equipo antes de iniciar actividades.



Revisar y actualizar los planes de mantenimiento preventivo de los equipos, específicamente el tema de tubería y mangueras.



Asegurar la realización y el cumplimiento en la fecha planeada de los mantenimientos preventivos programados.



OCENSA