

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Camioneta de un tercero al estacionarse en reversa golpea la camioneta de placas TL748 al servicio de OCENSA la cual se encontraba estacionada (los funcionarios estaban almorzando); ocasionando daños a la parte delantera de la misma.



¿Qué ocasionó?

Daño en el Bumper Delantero.

ALERTA
No 85

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 07 DE 2017
DÓNDE: SANTA SOFIA
PUBLICADO: SEPTIEMBRE 13 DE 2017

Precauciones



Se debe tener rigurosidad en el cumplimiento de los lineamientos definidos para el parqueo seguro de los vehículos.



Conductores deben Identificar áreas seguras para el parqueo de los vehículos.



Conductores deben mantener un manejo defensivo decisivo en el control de los riesgos viales.



Actualizar los rutogramas (Análisis de Riesgos Viales) con los incidentes viales ocurridos.



OCENSA