

Actividad

Operación despacho Porvenir - Páez

¿Qué sucedió?

Disparo de una válvula TRV en el múltiple de descarga entre las unidades principales BPC90 y BPC100, por aumento de presión en la línea de descarga. Posterior al disparo, se presenta pérdida de contención primaria por junta de la línea 4" de alivio de esta TRV, sobre el cárcamo de la unidad BPC 42100.



Válvula TRV 420831 que presentó el disparo

+ ¿Qué ocasionó?

Daño en empaque y pérdida mínima de contención primaria.

ALERTA
No. 10

CUÁNDO: Enero 22 del 2018
DÓNDE: Estación Porvenir
PUBLICADO: Febrero 06 del 2018

Precauciones

- ✓ Dar continuidad a los planes de inspección de integridad en bridas en líneas de drenaje y alivio.
- ✓ Programar las campañas de calibración de PSV de acuerdo a los planes de mantenimiento establecidos teniendo en cuenta la filosofía de operación de las estaciones y sus actualizaciones.
- ✓ Continuar con las rondas periódicas de inspección y verificación de áreas y equipos.



OCENSA