



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Corte y reemplazo de tubería a la altura del Km 236 del oleoducto costa adentro.

¿Qué sucedió?

Durante el drenaje de crudo remanente en el ducto empleando mangueras a través de una válvula de 6" y luego de realizar el primer el corte en frío de tubería de 30", se presentó liberación de hidrocarburo.



¿Qué ocasionó?

Derrame de crudo que quedo confinado en la excavación y contacto menor a personas que atendieron el evento.

ALERTA
No. 15

CUÁNDO: MARZO 21 DE 2018
DÓNDE: PK 236+819 Oleoducto Zona Sur
PUBLICADO: MARZO 26 DE 2018

Precauciones

- ✓ Asegurar el drenaje total de los sistemas.
- ✓ Mantener las facilidades de drenaje cerradas, al momento de realizar los cortes del oleoducto..
- ✓ Asegurar y verificar la no existencia de crudo remanente en la línea, antes de proceder con los cortes en frio.
- ✓ Mantener los puntos de control para contención de derrames de crudo durante todo el trabajo.
- ✓ Asegurar los EPP adecuados para la atención de emergencias durante los trabajos.



OCENSA