

Alerta HSE —• PROCESOS

Actividad

Operación normal de bombeo

¿Qué sucedió?

Operador de campo evidencia fuga o pérdida de contención primaria de Mezcla crudo-combustible por un Tubing de 3/8 que lleva el fluido al transmisor de presión de combustible BPC-10.



¿Qué ocasionó?

Parada de emergencia, salida de operación de la unidad, sin afectación a personas y ambiente.

ALERTA
No. 02

CUÁNDO: Enero 09 del 2018
DÓNDE: Estación Caucasia
PUBLICADO: Enero 12 del 2018

Precauciones

-  Definir planes de inspección, mantenimiento y reposición de las piezas sometidas a vibración.
-  Verificar rigurosamente el ajuste de toda clase de instrumentos y accesorios que estén sometidos a temperaturas, presión y/o flujo de producto
-  Aumentar la frecuencia de las rondas de inspección cuando los equipos se encuentran operativos
-  Reforzar el aseguramiento durante la entrega y recibo de los equipos que intervienen los contratistas.



OCENSA