

# Alerta HSE

ACTIVOS

## Actividad

Movilización de personal en camioneta 4X4

## ¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento entre los municipios de Florián a Barbosa (Santander), la camioneta es colisionada por una camioneta particular de placas DCR 490 que se desplazaba en sentido contrario la cual intenta frenar para acceder a la curva perdiendo el control y derrapando hasta golpear la camioneta al servicio del contratista.



## + ¿Qué ocasionó?

Daños menores en la parte frontal izquierda de ambas camionetas.

ALERTA  
No. 21

CUÁNDO: MAYO 12 DE 2018  
DÓNDE: VÍA FLORIAN A BARBOSA  
PUBLICADO: MAYO 17 DE 2018

## Precauciones

- ✓ Pitar y frenar antes de ingresar en las curvas para advertir del tránsito a los demás usuarios de la vía.
- ✓ Conducir a baja velocidad de acuerdo a las condiciones locativas de la vía (estrecha, húmeda con material suelto y sin pavimentar).
- ✓ Disminuir la marcha del vehículo con los cambios utilizando la compresión del motor para evitar el calentamiento del sistema de frenos.
- ✓ Estar alertas a los comportamientos de los demás conductores previendo actitudes defensivas.
- ✓ Pasajeros deben ser actores activos dentro del proceso de conducción ayudando al conductor a identificar los peligros en la vía.



OCENSA