

Alerta HSE —●— **ACTIVOS**

Actividad

Transporte de Herramientas y Equipos en Camión Grúa.

¿Qué sucedió?

Camión Grúa se estaciona en el parqueadero interno de la estación para realizar tramites de autorización de permisos de trabajo; realizando esta gestión se escucha un estallido fuerte, se verifica lo sucedido y se evidencia que la llanta trasera izquierda del lado interno se había estallado.







¿Qué ocasionó?

Daño de la Llanta. No se presenta afectaciones a la integridad de los trabajadores, ni impacto al medio ambiente

ALERTA
No. 29

CUÁNDO: JUNIO 2018
DÓNDE: ÁREAS ADMINISTRATIVAS
PUBLICADO: JUNIO 29 2018

Precauciones

-  Consultar las condiciones de la vía por donde el vehículo transitará, para aplicar la presión de inflado adecuada.
-  Durante los recorridos es necesario detener la marcha del vehículo para inspeccionar el estado de las llantas verificando que no hayan elementos extraños entre estas.
-  Actualizar el análisis de riesgos viales (Rutograma) incluyendo el peligro y riesgo del estallido de la llanta.
-  Actualizar los procedimientos de manejo defensivo incluyen las presiones de aire de las llantas recomendadas según las condiciones de la vía.



OCENSA