

## Actividad

Instalación de “tiro” a trineo para obra en la línea

## ¿Qué sucedió?

Tres trabajadores instalaban el tiro de un trineo y al alinearlos para anclarlos a los puntos de acople, a uno de ellos se le va la mano izquierda por el peso contra un polín que se usaba de apoyo para la tarea, golpeándose la punta del tercer dedo, a pesar de que usaba los guantes de vaqueta.



## ¿Qué ocasionó?

Machucón en el dedo que produce heridas pequeñas por ambas caras, además de fisura (fractura incompleta y estable). El trabajador puede retornar a su labor después de la atención brindada.

ALERTA  
No 04

CUÁNDO: ENERO 11 DE 2018  
DÓNDE: PK 184+898 OCE  
PUBLICADO: ENERO 15 DE 2018

## Precauciones

- ✓ Asegurar una comunicación adecuada y suficiente entre los trabajadores que realizan una labor.
- ✓ Aplicar técnicas para reforzar la percepción del riesgo en los trabajos en que se manejen objetos, instrumentos o herramientas.
- ✓ Garantizar, a través de la supervisión, que las instrucciones dadas sean entendidas y cumplidas por parte de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.
- ✓ Planificar las actividades, incluyendo aquellas no rutinarias o que puedan surgir durante la jornada laboral.
- ✓ Analizar en conjunto con los trabajadores involucrados, los riesgos y aspectos ambientales de una tarea, cuando hay cambios en la forma de ejecutarla, asegurando que los controles necesarios se aplican.



OCENSA