

Actividad

Conducción de vehículo tipo camioneta

¿Qué sucedió?

En horas de la madrugada (04:30 horas) durante rutina operativa normal y bajo condición de lluvia intensa, el Técnico Soporte de Campo haciendo uso de la camioneta asignada realiza maniobra de reversa para estacionar el vehículo, por la poca visibilidad golpea el bomper trasero lado izquierdo contra un tubo de color negro.



¿Qué ocasionó?

Abolladura en la defensa trasera lado izquierdo.

ALERTA
No. 36

CUÁNDO: JULIO 10, 2018
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: JULIO 25, 2018

Precauciones:

-  Evitar retroceder, solo en casos estrictamente necesario.
-  Mantener los espejos limpios y ajustados adecuadamente para reducir al mínimo los puntos ciegos.
-  En condiciones de baja visibilidad inspeccionar el entorno o pedir ayuda a terceras personas para realizar la maniobra con total seguridad.
-  Si hay dudas a realizar reversa, haga un alto y bájese a revisar el entorno antes de realizar movimiento.



OCENSA