



Visita de Obra en el PK 458+000 OCE.

## ? ¿Qué sucedió?

Ingreso indebido de trabajador a socavación de dimensiones (0,9 m de diámetro y 0,9 m de profundidad), al momento que este se percata de que su flexómetro el cual cargaba en el cinturón, cae dentro la socavación.



## **Q**ué ocasionó?

Trabajador ingresa a socavación se le informa que debe salir y no se presenta ninguna lesión.

## ALERTA No. 05

CUÁNDO: ENERO 10 DE 2018 DÓNDE: PK 458+000 OCE PUBLICADO: ENERO 25 DE 2018

## Precauciones

- En cualquier actividad se debe extremar la aplicación de los controles de seguridad.
- Evitar el exceso de confianza en la ejecución de las actividades, independientemente del nivel de riesgo.
- Fomentar la cultura del autocuidado para que los trabajadores aumenten la percepción de riesgo en todas las actividades a realizar, y de esta manera prevengan cualquier tipo de incidente.
- Cumplir la "**POLÍTICA DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE TRABAJOS**" de Ocensa, ante eventos que representen riesgos inminentes para los trabajadores, el medio ambiente o los activos de la compañías.
- Tener conocimiento del área donde se realizaran los trabajos, para la toma de controles (zonas mineras, zonas de canteras, zonas de extracción de materiales, etc.), para la toma de controles.





