



Alerta HSE

AMBIENTE

Actividad

Desacople codo del String 1 en la TLU2

¿Qué sucedió?

Se presenta pérdida de contención por rebose de la bandeja recolectora durante el desacople del String 1, por aumento de oleaje que ocasiona refluo al interior de la manguera.



+ ¿Qué ocasionó?

Descarga de aproximadamente 0.047 barriles de agua aceitosa al mar.

ALERTA
No. 58

CUANDO: OCTUBRE 09 DE 2019
DÓNDE: ESTACIÓN COVEÑAS
PUBLICADO: OCTUBRE 11 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Evaluar las capacidades de los equipos para drenaje teniendo en cuenta el potencial máximo del volumen a desalojar.
- ✓ Optimizar la planeación de la actividad de desplazamiento de crudo y retiro de codo para que se haga en una sola ventana operativa.
- ✓ Contar en sitio con herramientas neumáticas que ayuden agilizar considerablemente el proceso de ajuste de pernos en caso de requerirse.
- ✓ Monitorear constantemente los cambios generados en las condiciones marinas para asegurar la actividad, **PARE** si no hay condiciones.

