

ALERTA N°  
**17**



JUNIO 08 DE 2020



Reportada en:  
JUNIO 23 DE 2020



VIA INTERNA - GRANJITA



Actividad

Transporte de elementos en platón de camioneta

¿Qué ocasionó?



Daños estructurales menores de la compuerta ( Abolladura y ruptura de tensores)



¿Qué sucedió?

Apertura súbita de la compuerta del platón de la camioneta durante el transporte equipos varios, los cuales se desplazan hacia la compuerta en el momento de pasar por un resalto de la vía interna.



Precauciones:

- C** — Sujetar la carga a puntos fijos capaz de soportar la tensión del movimiento asegurando que no oscile durante el transporte.
- C** — Realizar una adecuada distribución de la carga evitando espacios que puedan facilitar movimientos.
- C** — Conducir en forma defensiva y preventiva reconociendo los riesgos de la vía cumpliendo con los controles.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

