

ALERTA N°

24



JULIO 22 DE 2020



Reportada en:  
AGOSTO 14 DE 2020



PK 479+512 OLEODUCTO CENTRAL S.A - OCENSA



Actividad

Drenaje de línea 30" a Frac Tank



¿Qué sucedió?

Fuga por el *manhole* lateral del frac tank, el cual es identificado, advertido y controlado oportunamente por el equipo de contingencia. No se presenta afectación ambiental ya que el frac tank se encontraba ubicado dentro de dique y sobre láminas duradeck, área adecuada para contener posibles fugas. Se registró como evento de seguridad de procesos Nivel 3 (Baja Criticidad).



Imagen

¿Qué ocasionó?



Fuga aprox. de 0,047 Bls de crudo, sin afectación a personas; sin afectación ambiental alguna: ni al suelo, ni al agua ni a la fauna y flora. Sin afectación a la operación.

Precauciones:

- C** — Verificación del sello y torque de las facilidades de carga y descarga.
- C** — Solicitar y verificar las pruebas de hermeticidad como control de pérdida de contención inicial (fugas o goteos).
- C** — Mantener el control de un posible impacto ambiental, con la buena práctica de instalar diques perimetrales para la protección del suelo.

**REGLAS**  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

