

ALERTA N°  
**29**



OCTUBRE 02 DE 2020



Reportada en:  
Octubre 05, 2020



VIA PORVENIR - MONTERREY



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué sucedió?

Daños menores en automotor cuando un vehículo de un tercero invade carril e impacta intempestivamente por el costado izquierdo.



Imágenes



¿Qué ocasionó?

Golpe ocasionando daños en la pintura.

Precauciones:

- C** — Mantener alerta en la vía, riesgo en el entorno, actuación preventiva.
- C** — Activar alarma sonora en curva, si es de noche activar las luces altas o activar pito para advertir al otro.
- C** — Aplicar las técnicas de manejo decisivo, para reducir eventos que pudieran provocar accidentes en la vía.
- C** — Reducir la velocidad a límites por debajo de lo recomendado para mitigar riesgos.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

