

ALERTA N°

44



DICIEMBRE 22 DE 2020



Reportada en:

DICIEMBRE 22 DE 2020



Vía terciaria, vereda Martaná municipio de Remedios



Actividad

Transporte de pasajeros en camioneta por vía terciaria.

¿Qué ocasionó?



Abolladura en puerta lateral y guardabarros izquierdo de la camioneta.



¿Qué sucedió?

Golpe lateral en vehículo durante curva por otra camioneta que venía en sentido contrario.



Precauciones:

- C** — Al ingresar a una curva se debe reducir la velocidad para evitar colisiones y usar pito para advertir a otros vehículos en sentido contrario.
- C** — Mantener la concentración al conducir, mantener ojos y mente en la tarea.
- C** — Aplicar las técnicas de manejo defensivo y decisivo en todo momento.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

