

ALERTA N°

10



MARZO 05 DE 2021



Reportada en:

MARZO 08 DE 2021



OLEODUCTO SECTOR SUR, PK 266+150, MUNICIPIO PUERTO BOYACA



Actividad

Inspección CIPS

¿Qué ocasionó?



Contusión en rodilla derecha.



¿Qué sucedió?

Durante actividades de inspección de protección catódica en el derecho de vía, un trabajador se encontraba abriendo vía con un machete (trochando) cuando de repente se hundió en un hueco, lo que genera pérdida de estabilidad y caída a nivel.



Precauciones:

- Realizar inspección visual del terreno, previo al desplazamiento.
- Mantener ojos y mente en el acceso específicamente en las condiciones del piso.
- Gestionar el autocuidado en todas las actividades.
- Usar el garabato (palo de madera) para ir monitoreando condición de terreno y alertando presencia de ofidios.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

