

ALERTA N°

14



ABRIL 06 DE 2021



Reportada en:

ABRIL 13 DE 2021



ESTACIÓN COVENAS



Actividad

Reemplazo de Monoboya TLU2 - PLEM.



¿Qué sucedió?

Se evidencia presencia de crudo que sobrepasa la contención de la campana recolectora que permitía el bombeo controlado a la embarcación Doña José II y se aloja en la barrera de contención en superficie adosada a dicha embarcación



¿Qué ocasionó?

Perdida de contención de crudo en superficie marina.

Precauciones:

- Controles permanentes de condiciones meteomarinas.
- Aplicación de la jerarquía de controles de acuerdo con la condición de riesgo.
- Aseguramiento de capacidad de respuesta de acuerdo a los análisis de riesgos.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

