

ALERTA N°

08



MARZO 01 DE 2021



Reportada en:

Febrero 26 DE 2021



VIA Tolú - Coveñas



Actividad

Transporte de personal

¿Qué ocasionó?



Hundimiento en puerta trasera trasero y rotura de stop derecho.



¿Qué sucedió?

Durante el transporte de pasajero entre la vía tolú Coveñas, vehículo camioneta frena por condiciones de la vía y es impactado en la parte trasera por un motociclista.



Precauciones:

- Conducir en forma defensiva y preventiva reconociendo los riesgos de la vía cumpliendo con los controles del PESV
- Mirar los espejo retrovisores antes de realizar una maniobra de detección en la vía o adelantamiento, uso obligatorio de luces direccionales o estacionarias.
- Notificar cambios o condiciones en la vía para identificación de puntos críticos y aplicación de controles en el mapa vial o ruto grama

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

