

ALERTA N°
15



JULIO 14 DE 2022

Reportada en:
JULIO 21 DE 2022

LINEA SUR



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué ocasionó?

Daño en suspensión delantera y en costado derecho de Vehículo.



¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento de vehículo al servicio de Ocesa, en la vía Santa Barbara – Otanche, en el sector la escuela, Camión de tercero realiza adelantamiento en curva, generando que el conductor de la camioneta realice maniobra evasiva para evitar impacto de frente con el camión, generando choque lateral con piedra incrustada en barranco.



Precauciones:

- Conducir en forma defensiva y preventiva reconociendo los riesgos de la vía y cumpliendo con los controles establecidos.
- Mantener la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Mantener actualizados los análisis de riesgos viales en los cuales se identifiquen condiciones de la vía, zonas de alto riesgo de accidentalidad.
- Asegurar el cumplimiento de la Regla para la vida No. 02, conducir en forma decisiva y preventiva.

REGLAS
PARA LA VIDA

01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

