

ALERTA N°

18



AGOSTO 2 DE 2022



Reportada en:

AGOSTO 8 DE 2022



Km 0+800 Vía Nacional - Monterrey- Villavicencio



Actividad

Transporte terrestre de personal



¿Qué sucedió?

Durante recorrido de microbús, se presenta aparente bloqueo de la dirección del vehículo al momento de tomar una curva, lo que requirió accionamiento de frenos del vehículo, lo cual provoca que el vehículo derrape aproximadamente 20 metros.



¿Qué ocasionó?

Daño en Bómpar Delantero, sin afectación a personas

Precauciones:

- Generar conversaciones consientes con los conductores para detectar posibles fallas, alertas o cambios en el comportamiento vehículo.
- Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento de los vehiculos asegurando que se cumplan los tiempos de intervención
- Ante condiciones climáticas adversas e incluso al finalizar la lluvia, realizar conducción preventiva reduciendo la velocidad al paso por acumulaciones de agua en la vía

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

