

ALERTA N°
19



AGOSTO 9 DE 2022

Reportada en:
AGOSTO 17 DE 2022

LINEA SUR



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué ocasionó?

Golpe en bómper delantero izquierdo



¿Qué sucedió?

En Válvula satelital Sáchica Km152, vehículo al servicio de Ocesa al salir de la zona de parqueo, golpea el bómper del vehículo con elemento saliente de plataforma situada en la parte baja del vehículo tipo camión.



Precauciones:

- Antes de realizar cualquier movimiento de vehículos realizar una verificación 360° del entorno.
- Aplicar en todo momento el manejo preventivo minimizando la baja percepción del riesgo.
- Aplicar los controles cada vez que parquee su vehículo en área no demarcada como es la instalación de conos de señalización.
- Durante la conducción mantenga siempre ojos y mente en la tarea.

REGLAS
PARA LA VIDA

01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

