

ALERTA Nº

1



FEBRERO 28 DE 2023



Reportada en:

Febrero 25 de 2023



INTERCONEXIÓN ODC – COVEÑAS (ZONA DE PALO DE MANGO).



Actividad

Apoyo a cargue y descargue manual de estructuras de andamios.



¿Qué sucedió?

Trabajador con cargo de auxiliar mecánico, que se encontraba en la actividad de descargue manual de estructuras de andamios, una vez deja los elementos en el sitio de acopio y al ir desplazándose para salir del área de trabajo, se resbala, pierde el equilibrio y cae al mismo nivel de frente, golpeándose en la parte baja de la pierna izquierda abajo de su rodilla, con el borde de un cárcamo de aguas lluvias que se encontraba en el sitio.



Imágenes

Imágenes

¿Qué ocasionó?



Golpe en la parte baja de rodilla de la pierna izquierda

Precauciones:

- Durante el desplazamiento a pie por áreas de difícil acceso, es importante realizar el análisis del entorno para evitar estar en peligro y así controlar los riesgos
- Realizar inspección visual de los accesos / senderos peatonales, en busca de condiciones desfavorables, controlando el riesgo generado por factores locativos.
- Afianzar las observaciones de comportamiento en el tránsito seguro de senderos peatonales asegurando que el personal camine por sitios autorizados, y no lo hagan de prisa.
- En los frentes de trabajo identifique y comunique las rutas de desplazamiento seguras.
- Evaluar los riesgos del sitio de trabajo aplicando la técnica de las 7 A.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



06

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

