

Alerta No.
19

Septiembre 2
2024



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:

Agosto 26 de 2024

Estación: PK 227+350
Poliducto Salgar

Incidente Ocurrido en Grupo Empresarial



ACTIVIDAD

Mantenimiento de la estructura del puente ducto que soporta la línea de 6”



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante el desarrollo de actividades de mantenimiento de la estructura del puente ducto que soporta la línea de 6” del poliducto Salgar Cartago, trabajador es golpeado en la boca por la cadena del polipasto con la cual se soporta y ajusta la pieza metálica (camisa), con la cual se pretende reforzar la estructura de la torre que soporte este. Se activa plan MEDEVAC para atención médica del trabajador.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe en la boca del trabajador con cadena de polipasto de palanca.



PRECAUCIONES:

- Realizar los mantenimientos preventivos de las herramientas por personal idóneo y mantener las hojas de vida de los equipos actualizadas.
- Divulgar las fichas técnicas de las herramientas al personal que las opera y usarlas correctamente según el manual del fabricante.
- Almacenar, transportar y ubicar en sitios seguros las herramientas.
- Analizar los peligros y riesgos con el fin de identificar la línea de peligro para determinar los respectivos controles efectivos.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

