Alerta No.

05

Marzo 31 2025







## ACTIVIDAD

Transporte terrestre de personal.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Daño en espejo retrovisor izquierdo del vehículo.



## ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante desplazamiento de Tunja al Km 276, aproximadamente en la salida del casco urbano de Tunja, vehículo es golpeado por pasajero motocicleta, los cuales continúan con su recorrido sin detenerse.





## **PRECAUCIONES:**

- Mantenga la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Aplique técnicas de manejo defensivo y decisivo conducción de vehículos. durante manteniendo siempre los ojos y mente en la tarea.
- Revise periódicamente los espejos laterales y retrovisor, en especial observe sus puntos ciegos.

REGLAS PARA LA VIDA





Zona de peligro /!





Manejo de carga




Equipos críticos






















Trabajo en caliente

