

¿Qué pasó?

02-03-2022. Estación Porvenir, en el área de Pre-filtro TFL-52200. El grupo de mecánica se encontraba finalizando la tarea de limpieza de filtros; luego de ingresar el cartucho dentro del alojamiento del filtro el Técnico Mecánico se percata de la necesidad de ajustar uno de los O-Ring, para lo cual se realiza el levantamiento del cartucho filtrante sin el uso de la polea dejándolo en una posición inestable al borde de la carcasa; al momento de ajustar el O-Ring con la mano, el cartucho filtrante se desliza dentro de la carcasa provocando el atrapamiento y pérdida de la falange distal del segundo dedo de la mano izquierda.

¿Porque pasó?

- **Liderazgo y/o supervisión inadecuados / Conocimiento inadecuado del trabajo de supervisión o administración** – No se aseguró la continuidad del trabajo bajo los criterios de seguridad plateados en el procedimiento y análisis de riesgos.
- **Ingeniería inadecuada**- La polea que se instala en el techo de la caseta de filtros no permite el retiro del cartucho filtrante de forma perpendicular y alineada No hay facilidad para instalar una diferencial. Uso de elemento subestándar para retirar el cartucho filtrante (“policía”)
- **Herramientas, equipos o materiales inadecuados** - Las cuerdas y polea usada no tienen inspección por persona competente.

¿Qué puedes hacer?

- **Entrenamiento y conciencia:** Ejecución de talleres / Concientización/ disciplina operativa/ Manejo del cambio.
- **Liderazgo y Supervisión:** Fortalecer las observaciones de condiciones y comportamientos usando el Saber 7 Ser riguroso en el cumplimiento de procedimientos y control de cambios de los procesos.

Foto del incidente:

