

¿Qué pasó?

Durante actividades de desarme de los motores Caterpillar 3612 (9RC00137 – 9RC00207) con herramienta neumática, se presenta desacople de manguera generando efecto látigo del sistema, sin generar afectación a personas ni medio ambiente.

¿Porque pasó?

- **Factores personales:** Liderazgo inadecuado. Programación / planificación de la operación / tarea inadecuada. Dentro de las actividades que se tenían planteadas realizar no se contempló el uso de herramientas neumáticas
- **Factores de trabajo:** Inadecuado mantenimiento / inspección. Imposibilidad de inspeccionar las características constructivas del elemento, impiden una fácil identificación de condición falla.

¿En qué podemos mejorar y construir?

- Se debe fortalecer al interior de los grupos de trabajo, la importancia de la pre inspección de herramienta y el registro del estado de estas.
- Realizar una adecuada socialización de la ejecución de actividades y garantizar el cumplimiento riguroso de los procedimientos técnicos y ART.
- Validar las presiones de aire que se manejan en las líneas que se tienen disponibles, con el fin de utilizar los elementos adecuados de acuerdo a su capacidad de diseño.

Incidente: 07 de Julio 2023 a las 11:00 horas.
Estación / Facilidad: Estacion Caucasia.

Foto no real del incidente:

