

ALERTA #19

Abril 10 | 2026

Reportada en: Abril 7 de 2026.

Estación: Campo Rubiales, meta.



### Evento Grupo Empresarial



#### ACTIVIDAD

Sacando BHA #2 direccional en Clúster RB 117-I / Pozo RB 2483H.



#### ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante entrega de turno de los supervisores que se encontraban en la base de la subestructura del Rig, inesperadamente se produce una liberación súbita de presión de la manguera del Stand Pipe, golpeando a los dos trabajadores.



#### ¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe a trabajadores por liberación súbita de presión.



#### PRECAUCIONES

- Verificar que las mangueras cuenten con: Certificado de origen – Boroscopia - Prueba hidrostática.
- Verificar que el sistema de presión, previo a la aceptación del equipo haya sido probada a la presión de trabajo.
- Asegurar que las conexiones tipo unión estén certificadas, en buen estado y correctamente ajustadas antes de presurizar.
- Validar la instalación y respetar los radios mínimos de curvatura de las mangueras.
- Delimitar y señalizar las áreas con líneas de altas presión como zona restringida, evitando la presencia de personal en la zona de exclusión.
- Realizar inspección visual periódica, asegurando el estado de las mangueras vibrator y Rotary, acoples, conexiones, obstrucciones y/o restricciones.



REGLAS  
PARA  
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA  
ENVIRONMENT

GRUPO  
ecopETROL