

ALERTA #08

Febrero 12 | 2026



Reportada en: Febrero 01 de 2026

Estación: Campo rubiales



### ACTIVIDAD

Inspección de cojinetes de bielas en posición A1 del motor HE-801



### ¿QUÉ OCASIONÓ?

Atrapamiento mano derecha.



### ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante actividades de inspección de cojinetes de biela en la posición A1 del motor HE-801, el personal había retirado previamente la tapa de la biela y evidenciando el cojinete superior desplazado. Al proceder con el retiro del cojite superior y realizar maniobras del bloqueo de la biela, la herramienta utilizada cedió de manera repentina, generando un movimiento brusco del conjunto atrapando la mano derecha del técnico mecánico. De forma inmediata se intentó estabilizar la biela mediante un tubo utilizando como palanca, sin embargo, por la posición del trabajo no fue posible controlar el movimiento de manera inicial. Segundos después, arribo personal de instrumentación y operación, quienes apoyaron las maniobras para sostener el tubo y desplazar la biela, logrando liberar la mano del trabajador involucrado



### PRECAUCIONES

- Garantice la correcta instalación del bloqueo mecánico obligatorio de la biela antes de iniciar el retiro o instalación de cojinetes.
- Mantener comunicación permanente entre los integrantes del equipo de trabajo y designar un líder de maniobra.
- Restringir la ubicación de manos y partes del cuerpo en zonas de atrapamiento potencial durante la ejecución de la tarea.

REGLAS  
PARA  
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de

vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.