

ALERTA #9

Febrero 17 | 2026



Incidente grupo empresarial

Reportada en: Febrero 9 de 2026
Estación: Estacion Monterrey



ACTIVIDAD

Instalación de sistema polo a tierra varilla Copperweld.



¿QUÉ OCACIONÓ?

Golpe en mano izquierda con maceta



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Trabajador informa que mientras realizaba actividad de instalación de puesta a tierra, utilizando la maceta, se golpea la mano izquierda en la parte superior.

Finaliza su jornada laboral y se traslada al centro médico en Monterrey con valoración final de trabajo restringido por unos días.



PRECAUCIONES

- ✓ **Identificar** tipo de suelo para utilizar la varilla acorde a las características del terreno (acero con recubrimiento de cobre o cobre 100).
- ✓ **Mantener** las manos fuera de la línea de peligro, durante la actividad. Utilice Accesorio sujetador.
- ✓ **Inspeccionar** previamente la herramienta de impacto, verificando que se encuentre en buen estado (mango firme, superficie de golpeo intacta) y que sea la adecuada para la tarea a realizar.
- ✓ **Ejecutar** la labor con atención permanente, evitando distracciones.
- ✓ **Usar** los elementos de protección personal (como guantes de alta resistencia al impacto).

Reportar de inmediato, cualquier incidente por los canales de comunicación establecidos.



FORMA NO SEGURA



FORMA SEGURA

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.