


Actividad

Operación Off Shore, cargue de Buque Tanque Anne Voyage .

¿Qué sucedió?

Se recibe notificación de alerta roja por condiciones climáticas tormenta eléctrica, se procede a cumplir el protocolo de desconexionando de mangueras; una vez realizada la actividad el Profesional Senior Off- Shore identifica presencia de iridiscencia en aguas marinas.



¿Qué ocasionó?

Fuga de hidrocarburo ocasionando una iridiscencia alrededor de la manguera # 24 del string # 3, durante el inicio del proceso de aseguramiento de la manguera # 24, sucede una fuga de hidrocarburo incrementando el plan de atención. No hubo atención de buques en la TLU2.

ALERTA
No 102

CUÁNDO: OCTUBRE 20 DE 2017
DÓNDE: TERMINAL MARITIMO
PUBLICADO: NOVIEMBRE 01 DE 2017

Precauciones



Mantener el rigor en el cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo.



Reforzar la inspecciones de buzos al sistema de mangueras flotantes. Especialmente identificando puntos críticos de fugas. Realice un adecuado manejo de cambio en los procesos y defina riesgos del entorno.



Asegure y verifique que los equipos y herramientas a ser utilizados cumplan con las especificaciones para realizar un trabajo seguro.



Realizar análisis de cada actividad de forma que asegure la gestión sobre los riesgos. Aplique PARE, PIENSE, ACTUE.



OCENSA