

Precauciones

Actividad

Drenajes de agua lluvia de Dique TK 12010.

¿Qué sucedió?

Durante ronda operativa se evidencia trazas de crudo en el punto de control # 3 por posible pérdida de contención del dique o falla de válvulas de drenaje de dique del TK 12030.



¿Qué ocasionó?

Presencia de crudo (2 gls) en punto de control # 3.



Realizar drenajes de diques de forma controlada e inspeccionar de forma continua los puntos de control.



Incluir dentro de los planes de mantenimiento válvulas de diques y sistemas de contención para asegurar su integridad



Realizar recolección de sedimentos que puedan acumularse en el asentamiento de la válvula y no permitan su cierre en un 100%

