

Precauciones

Actividad

Operación despacho de crudo con bomba BPC 42080

¿Qué sucedió?

Durante actividad de operación normal de la bomba BPC 42080 se presenta activación de sistema de detección de la unidad, lo que requirió verificación por parte de operaciones y descarga de extintor portátil por presencia de llama, al revisar se evidencia presencia de lapicero ubicado cerca de la galería de múltiple de escape totalmente fundido por acción de la temperatura.



¿Qué ocasionó?

Activación del sistema de detección y descarga de extintor para controlar (No se generó afectación al equipo, ni requirió parada del equipo la operación continuó con normalidad)



Garantizar el orden y aseo durante y después de la realización de mantenimiento a equipos.



Asegurar la permanencia del personal de mantenimiento para estabilización de equipos durante su entrada nuevamente en operación de los equipos.



Asegurar siempre recibo de maquinaria con revisión todas las superficies de los equipos

