

## Actividad

Soporte operativo descargadero



Implosión en el tanque del vehículo durante proceso de conexionado y descargue.



## 🕂 ¿Qué ocasionó?

Hundimiento en la lamina posterior del tanque sin perdida de contención del hidrocarburo.

## ALERTA No 28

CUÁNDO: MAYO 16 DE 2017 DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA PUBLICADO: MAYO 23 DE 2017

## **Precauciones**



Seguir el procedimiento para la actividad de conexionado y descargue de carro tanques de forma ordenada y secuencial.



Mantener el canal de comunicación de forma continua entre el operador y los auxiliares del soporte operativo para asegurar el desarrollo de la actividad de forma controlada.



Al realizar operaciones simultaneas realícelas de forma ordenada y estructurada no deje tareas sin concluir para asegurar de esta manera la seguridad del proceso.



Realizar monitoreo constante de los equipos y ante una condición anormal dar parada de emergencia de forma inmediata.





