

Actividad

Operación de recibo y despacho de crudo en tanque TK 12020.

? ¿Qué sucedió?

Durante la ronda operativa se detecta presencia de crudo sobre el techo del tanque de almacenamiento TK-12020.



♣ ¿Qué ocasionó?

Daño en tela contenedora, lo que genero salida de crudo hacia techo el cual queda contenido.

ALERTA No 34

CUÁNDO: MAYO 29 DE 2017 DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA PUBLICADO: JUNIO 7 DE 2017

Precauciones

- Revisar las velocidades de llenado y vaciado del tanque de tal forma que no se generen condiciones que afecten la integridad del tanque.
- Realizar monitoreo continuo de las calidades de los crudos (presión de vapor, API)
- Mantener los drenajes de diques cerrados para asegurar la contención en caso de perdidas de integridad en el tanque.
- Asegurar la operatividad de los drenajes de aguas aceitosas y aguas Iluvias.





