

## Actividad

**Limpieza y retiro de borras para el mantenimiento mayor del TK 12030.**

## ¿Qué sucedió?

Durante la salida del grupo de trabajadores del tanque, para su relevo después del ciclo de 15 minutos en su interior, y estando en el área de descontaminación externa, una persona manifiesta sensación de fatiga.

Mientras estaba laborando al interior del tanque no presentó la molestia.



## ¿Qué ocasionó?

Molestias menores asociadas con sensación de fatiga que mejoran rápidamente con el reposo e hidratación.

ALERTA  
No 83

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 7 DE 2017  
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA  
PUBLICADO: SEPTIEMBRE 11 DE 2017

## Precauciones

- ✓ Mantener los esquemas de hidratación, descanso en lugares apropiados y disponibilidad de rescatista – vigía para la labor.
- ✓ Mantener los ciclos de trabajo (15 minutos) – descanso para prevenir alteraciones relacionadas con el calor.
- ✓ Mantener las actividades de monitoreo y control de atmósferas y temperatura al interior de los tanques durante la labor.
- ✓ Mantener las actividades de verificación de aptitud médica y controles de condición general antes, durante y después de los turnos de ingreso al tanque.



OCENSA