

## Actividad

Sistema de dilución O.D.C en modo operativo estando Fuera de Línea.

## ¿Qué sucedió?

Cuarto control recibe reporte sobre fuga de Nafta en patín de dilución OCENSA instalado en la planta O.D.C. El operador de campo OCENSA verifica en sitio y evidencia fuga de nafta por la botella de muestreo instalada.







## ¿Qué ocasionó?

**Fuga de diluyente Nafta** en área confinadas del ODC (dique del patín) .

ALERTA  
No: 88

CUÁNDO: Septiembre 12, 2017  
DÓNDE: Terminal Marítimo  
PUBLICADO: Septiembre 19, 2017

## Precauciones

-  Realizar inspecciones periódicas de los sistemas que se encuentran empaquetados con producto sin importar que estén operativos o F/L.
-  Aplicar las recomendaciones de los análisis de riesgos operacionales generados en etapa de puesta en marcha de los sistemas.
-  Reportar cualquier tipo de novedad detectada en los equipos o sistemas que se encuentran en las áreas operativas.
-  Evaluar que los sistemas se encuentren protegidos ante la afectación por el fenómeno de expansión térmica



OCENSA