


Alerta HSE —•— **ACTIVOS**

Actividad

Transporte terrestre de personal modalidad especial

¿Qué sucedió?

Durante el traslado interno al realizar maniobra de reversa en portería principal conductor no se percata que detrás se encuentra otro vehículo, produciendo rozamiento en la parte inferior de la puerta izquierda.



¿Qué ocasionó?

Rayón en pintura de aproximadamente 30 cms.

ALERTA
No. 01

CUÁNDO: Enero 03 del 2018
DÓNDE: Terminal Coveñas
PUBLICADO: Enero 10 del 2018

Precauciones

-  Conducir aplicando las técnicas de manejo defensivo.
-  Evitar distraerse mientras conduce, siempre mantenerse concentrado, ojos y mente en la tarea
-  En las estaciones, línea, bases o Terminal evitar dar reversa
-  Al conducir identificar los puntos ciegos y aumentar controles sobre ellos



OCENSA