

Actividad

Transporte especial de pasajeros

¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento Bogotá – Tunja, el vehículo tipo campero iba a sobre pasar un camión, cuando este se salió al carril izquierdo sin dar aviso para adelantar otro vehículo y al realizar esta maniobra le pego al espejo del lado derecho del campero.



¿Qué ocasionó?

Daños menores en el espejo externo del lado derecho.

Precauciones



Pitar para avisar sobre los movimientos que el vehículo va a realizar.



Antes de adelantar un vehículo, verificar que las condiciones sean seguras, guardando la distancia segura con los demás vehículos.



Aplicar técnica de manejo defensivo-decisivo estando alerta a los comportamientos riesgosos de los demás conductores.



Actualizar el ART e inventario de comportamientos con los peligros de la maniobra de adelantamiento.

