



Alerta HSE

PERSONAS

ALERTA
No. 41

CUÁNDO: AGOSTO 3 DE 2018
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: AGOSTO 6 DE 2018

Precauciones:

Actividad

Pre inspección operacional del camión grúa para salida a mantenimiento en taller especializado.

¿Qué sucedió?

Durante el pre-alistamiento e inspección de camión grúa, el operador evidencia escape de aire y decide cambiar el tornillo de la cámara de frenos, al retirarlo sale expulsada la tapa rebotando en chasis del vehículo y golpeando la cara al trabajador.



¿Qué ocasionó?

Herida en la ceja y golpe en la parte inferior del ojo, que requirió tratamiento médico e incapacidad.



Asegurar que todo el grupo ejecutor de contratistas conozca el alcance de las actividades autorizadas dentro de las instalaciones de OCENSA con el aseguramiento de Procedimiento, ART y permiso de trabajo.



Garantizar que las actividades de mantenimiento de vehículos se hagan en talleres externos por personal competente.



Mantener supervisión efectiva sobre las actividades que realizan los trabajadores, suspendiendo de inmediato aquellas que no estén autorizadas.



Fomentar el comportamiento seguro y la responsabilidad cuidarse bajo las dimensiones de la ética el cuidado.



OCENSA