

Actividad

Recibo de crudo desde la línea Araguaney a la estación Cusiana.

¿Qué sucedió?

Durante ronda operativa se evidencia sobre llenado del tanque de sumidero de la Unidad LACT.



+ ¿Qué ocasionó?

Crudo sobre canal de aguas lluvias hasta la piscina de retención del CPF Cusiana.

ALERTA
No. 06

CUÁNDO: ENERO 14 DE 2018
DÓNDE: ESTACION CUSIANA
PUBLICADO: ENERO 25 DE 2018

Precauciones

- ✓ Incrementar la frecuencia del monitoreo de variables de proceso y alarmas del sistema.
- ✓ Verificar y comprobar la razón del incremento de nivel en tanques de sumidero y tanques de relevo.
- ✓ Mantener mínimo nivel en tanques de sumidero con el fin de garantizar un mayor tiempo de autonomía ante una contingencia.
- ✓ Mantener en adecuadas condiciones los puntos de control para contención de derrames de crudo.
- ✓ Disponibilidad de equipos y personal entrenado para responder de manera oportuna ante una contingencia.



OCENSA