

Alerta HSE PERSONAS

Actividad

Manejo de hierro para la construcción de bunker de concreto.

¿Qué sucedió?

Al soltar un alambre que sostenía unas varillas para generar un espacio entre ellas y permitir la aplicación de material compuesto en el pasamuro, una de ellas presenta un movimiento súbito y golpea verticalmente las gafas de seguridad del trabajador.



¿Qué ocasionó?

Herida superficial en piel de pómulo izquierdo, que requiere curación, pero no sutura.

ALERTA
No. 11

CUÁNDO: FEBRERO 23 DE 2019
DÓNDE: KM 264+300 Válvula La Roble
PUBLICADO: MARZO 05 DE 2019

Precauciones:

-  Considerar el uso de doble protección visual (gafas y careta) en actividades con riesgo de impacto, como cuando un elemento pueda salir de su posición en forma brusca.
-  Mantener y asegurar siempre la distancia cuando se este realizando manipulación, amarme y figurado de hierro
-  Promover actitudes de cuidado en los trabajadores, para que sepan identificar, prevenir movimientos indeseados de los materiales y herramientas utilizar.
-  Promover la buena práctica para el figurado del hierro aplicando el triángulo de la cultura segura, procedimiento asertivo, capacitación efectiva y liderazgo en HSE.



OCENSA