



# Alerta HSE

ACTIVOS

## Actividad

Estacionamiento de vehículo en pendientes.

## ¿Qué sucedió?

Un conductor refiere que el vehículo de placa EXX 667 que estaba estacionado en el costado derecho de la vía hacia la Vereda el Porvenir, se desliza hacia adelante quedando la llanta delantera derecha dentro de la cuneta. No se presenta daños materiales ni lesión a personas.



## + ¿Qué ocasionó?

No se presenta daños materiales ni lesión a personas.

ALERTA  
No. 12

CUÁNDO: FEBRERO 14 DE 2019  
DÓNDE: FUERA DE LA ESTACION EL PORVENIR AL  
COSTADO DERECHO DE LA VIA  
PUBLICADO: MARZO 05 DE 2019

## Precauciones

- ✓ Todos los conductores deben garantizar que al momento de estacionar su vehículo, este tenga accionado el freno de seguridad y quede bloqueado a través de la caja de cambios (engranado).
- ✓ Verificar los riesgos del entorno en el momento de realizar el parqueo del vehículo y realizar el aseguramiento adecuado a las condiciones detectadas.
- ✓ Si el vehículo se estaciona en cuesta abajo, en este caso se debe pisar el freno, seguido del freno de mano y finalice dejando el vehículo en marcha en reversa, con esto también se evitará que el carro corra cuesta abajo.
- ✓ Asegurar la pre inspección operacional diaria del vehículo, asegurando frenos de mano y pies, y de encontrar algo anormal enviar a mantenimiento.



OCENSA